

JULY 10, 2023



SAFETY



MONDAY

## CANDADO Y ETIQUETA CONTROLANDO ENERGÍA PELIGROSA

El estándar de OSHA para el control de energía (Candado/Etiqueta), aborda las prácticas y los procedimientos necesarios para desactivar maquinaria o equipo y evitar la liberación de energía peligrosa mientras que los empleados realizan actividades de servicio y mantenimiento.

### Los Seis Pasos de Candado/Etiqueta

El procedimiento de candado/etiqueta debería de seguir estos seis pasos:

1. Preparación
2. El cierre
3. Aislamiento
4. Candado/etiqueta
5. Chequeo de energía almacenada

### Lo que tienen que hacer los empleadores:

- ✓ Establezca un programa para el control de energía
- ✓ Desarrolle, documente y utilice procedimientos de cadena y etiqueta específicos a cada maquina
- ✓ Realice inspecciones de tiempo en tiempo
- ✓ Provee entrenamiento apropiado a los empleados
- ✓ Provee el equipo requerido por los procedimientos de candado y etiqueta sin costo a los empleados.

*“La seguridad es un trabajo de tiempo completo; no lo convierte en una práctica de medio tiempo.”*



Brought to You By:

**RUMPKÉ**

Content Provided By:  
Bridgett Biggs  
West Area Safety Manager

**CONCORDE**  
INC.  
Compliance | Screening | Safety

**sparc**

NWRA's DOT  
Compliance Specialists

NWRA Endorsed Partner



© 2023 NWRA

