



! DANGER



**FOLLOW LOCKOUT/
TAGOUT PROCEDURES**

¿Sabía usted que de acuerdo al Occupational Safety and Health Administration, el cumplimiento de la norma de bloqueo/etiquetado previene aproximadamente 120 muertes y 50,000 lesiones cada año?

Las formas de energía peligrosas incluyen eléctricas, termales, químicas, hidráulicas, neumáticas, mecánicas y gravitacionales.

Antes de comenzar a ajustar maquinaria, mantener o servicial haga lo siguiente:



- ✓ Des-energice todas las fuentes de energía peligrosa.
- ✓ Bloquee y etiquete todas las formas de energía peligrosas.
- ✓ Bloqué o disípele energía almacenada.
- ✓ Asegúrese de que solo exista una llave para cada una de sus cerraduras asignadas.
- ✓ Verifique, a través de probar y/u observar que todas las fuentes de energía estén des-energizadas.
- ✓ Inspeccione reparaciones antes de quitar la cerradura y activar el equipo.
- ✓ Asegúrese de quitar solo el candado asignado.
- ✓ Asegúrese de que usted y sus compañeros de trabajo estén alejados de los puntos peligrosos antes de volver a energizar el sistema.



Content Provided By:
Rich Grzelewski
Regional EHS Manager

Brought to You By:



NWRA Endorsed Partner

NWRA's DOT
Compliance Specialists



© 2024 NWRA